

A 114/2015.(01.18.) határozat melléklete

Sorszám	Szelvényszám	Helyszín leírása	Szükséges intézkedés
1	14+369	Nyögő patak hídjá utáni első akna CSAPADÉKVÍZ	Megvizsgálni, amennyiben az alépítmény rongálódott javítani
2	14+796	Kossuth Lajos 174 Thököly kereszteződés CSAPADÉKVÍZ	Szintre emelni
3	14+825	Kossuth Lajos 176 Bethlen G. kereszteződés CSAPADÉKVÍZ	Szintre emelni
4	14+830	Kossuth Lajos 176 Bethlen G. kereszteződés CSAPADÉKVÍZ	Szintre emelni
5	14+885	Kossuth Lajos 176 Üvegfüvő szoborral szemközti oldalon a járda felé eső SZENNYVÍZ	Külsőt szintre emelni
6,7	14+998	Kossuth Lajos 202 Penny előtt SZENNYVÍZ	Szintre emelni
8,9	15+120	Kossuth Lajos 209 Paraszniai elág (lángosos előtt) CSAPADÉKVÍZ	Szintre emelni
10	15+160	Kossuth Lajos 213 Buszmegállóban CSAPADÉKVÍZ	Szintre emelni
11	15+167	Kossuth Lajos 213 Buszmegállóban víznyelő CSAPADÉKVÍZ	Szintre emelni
12	15+292	Kossuth Lajos 230 Nemzeti Dohánybolt előtt SZENNYVÍZ	Megvizsgálni, amennyiben az alépítmény rongálódott javítani
13	15+346	Kossuth Lajos 236 SZENNYVÍZ	Fedlap csere
14	15+384	Kossuth Lajos 240 SZENNYVÍZ	Fedlap csere